






Normale Nutzung - OHNE Alarm




Unzulässige Nutzung - OHNE Alarm



Normale Nutzung - MIT Alarm



Unzulässige Nutzung - MIT Alarm



DIN A3 quer

Türbenutzung (Fallunterscheidung) Benutzung Eingang / Ausgang

Thema:

TCS TürControlSysteme AG
Geschwister-Scholl-Str. 7
39307 Genthin

Autor: Henry Winkelmann

Version: 1A Seite: 1 von: 21

zuletzt bearbeitet: 19.03.15 09:47:44

*TIF 1 TIF 2

Zeitparameter

Türöffnerzeit

max. Türöffnung bis zum Voralarm

max. Dauer des Voralarm dann Hauptalarm

keine Alarmtöne (NL)

Antipassback Alarmierung Lautloser Alarm

*TIF 1 TIF 2

Türöffnerzeit

max. Türöffnung bis zum Voralarm

max. Dauer des Voralarm dann Hauptalarm

Alarmparameter

keine Alarmtöne (NL)

Antipassback Alarmierung Lautloser Alarm

Ansteuerung Türöffner

Betrieb von RE mit

Betrieb von DM mit

Zeitplan, automatische Türentriegelung

DIN A3 quer

Türbenutzung (Fallunterscheidung) Zeit- und Alarmparameter


Thema:

TCS TürControlSysteme AG
Geschwister-Scholl-Str. 7
39307 Genthin

Autor: Henry Winkelmann

Version: 1A Seite: 2 von: 21

zuletzt bearbeitet: 19.03.15 09:47:44



DIN A3 quer

Türbenutzung (Fallunterscheidung) Funktion der Zeitparameter je Leser

Thema:

TCS TürControlSysteme AG
Geschwister-Scholl-Str. 7
39307 Genthin

Autor: Henry Winkelmann
Version: 1A Seite: 3 von: 21
zuletzt bearbeitet: 19.03.15 09:47:44


Konfiguration

Alarmparameter


keine Alarmtöne (NL)

Antipassback Alarmierung Lautloser Alarm

Aktion



Reaktionen



5

Gesamtzahl der Benutzer im System
35

Anzahl der gespeicherten Ereignisse
20689

Zeit der Zentrale [Aktualisieren](#)
18.03.2015 15:53:01

Auslastung der Datenbank
1.54 MB (2 %)

nicht verbundene Zentralen oder Leser (2) [-]

- Büroeingang (CodeLock)
- Programmier / Buchungsleser

Fehler (0) [+] [Aktualisieren](#)

Warnungen (0) [+] [Aktualisieren](#)

Offene Türen (0) [+] [Aktualisieren](#)

Entriegelte oder gesperrte Türen (0) [+]

DIN A3 quer

Türbenutzung (Fallunterscheidung)

Thema:

TCS TürControlSysteme AG
Geschwister-Scholl-Str. 7
39307 Genthin

Autor: Henry Winkelmann
Version: 1A Seite: 4 von: 21
zuletzt bearbeitet: 19.03.15 09:47:44


Konfiguration

Alarmparameter

keine Alarmtöne (NL)

Antipasback Alarmierung Lautloser Alarm

Aktion



Reaktionen

Letzte Ereignisse

- 18.03.2015 16:09:11 Haupteingang neben AMI
System
Tür dauerhaft offen, Ende
- 18.03.2015 16:09:07 Haupteingang neben AMI **HAUPTALRAM**
System
Tür dauerhaft offen, Alarmstart
- 18.03.2015 16:09:02 Haupteingang neben AMI **VORALRAM**
System
Tür dauerhaft offen, Anfang
- 18.03.2015 16:08:49 Haupteingang neben AMI
Haase Wolfgang, 142001 TV
Eingang

5
Gesamtzahl der Benutzer im System
35

Anzahl der gespeicherten Ereignisse
20701

Zeit der Zentrale [Aktualisieren](#)
18.03.2015 16:03:39

Auslastung der Datenbank
1.54 MB (2 %)

nicht verbundene Zentralen oder Leser (2) [-]

- Büroeingang (CodeLock)
- Programmier / Buchungsleser

Fehler (1) [-] [Aktualisieren](#)

- Tür dauerhaft offen, Alarmstart
18.03.2015 16:09:07 Haupteingang neben AMI

Warnungen (1) [-] [Aktualisieren](#)

- Tür dauerhaft offen, Anfang
18.03.2015 16:09:02 Haupteingang neben AMI

Offene Türen (0) [+]

Entriegelte oder gesperrte Türen (0) [+]

Status während Tür offen

Offene Türen (1) [-] [Aktualisieren](#)

- Haupteingang neben AMI

DIN A3 quer

Türbenutzung (Fallunterscheidung)

Thema:


TCS TürControlSysteme AG
Geschwister-Scholl-Str. 7
39307 Genthin

Autor: Henry Winkelmann	
Version: 1A	Seite: 5 von: 21
zuletzt bearbeitet: 19.03.15 09:47:44	

Konfiguration

Alarmparameter		
keine Alarmtöne (NL)	<input type="checkbox"/>	
Antipassback Alarmierung	<input type="checkbox"/>	Lautloser Alarm <input type="checkbox"/>

Aktion



Reaktionen

Letzte Ereignisse

	18.03.2015 16:02:41	Haupteingang neben AMI
System	Tür manuell verriegelt	
	18.03.2015 16:02:38	Haupteingang neben AMI
System	Tür manuell entriegelt	

5

Gesamtzahl der Benutzer im System
35

Anzahl der gespeicherten Ereignisse
20693

Zeit der Zentrale [Aktualisieren](#)
18.03.2015 15:56:45

Auslastung der Datenbank
1.54 MB (2 %)

nicht verbundene Zentralen oder Leser (2) [-]

- Büroeingang (Code-lock)
- Programmier / Buchungsleser

Fehler (0) [+] [Aktualisieren](#)

Warnungen (0) [+] [Aktualisieren](#)

Offene Türen (0) [+] [Aktualisieren](#)

Entriegelte oder gesperrte Türen (0) [+] [Aktualisieren](#)

DIN A3 quer

Türbenutzung (Fallunterscheidung)

Thema:

TCS TürControlSysteme AG
Geschwister-Scholl-Str. 7
39307 Genthin

Autor: Henry Winkelmann

Version: 1A Seite: 6 von: 21

zuletzt bearbeitet: 19.03.15 09:47:44


Konfiguration

Alarmparameter


keine Alarmtöne (NL)

Antipassback Alarmierung Lautloser Alarm

Aktion



Reaktionen



5

Gesamtzahl der Benutzer im System
35

Anzahl der gespeicherten Ereignisse
20689

Zeit der Zentrale [Aktualisieren](#)
18.03.2015 15:53:01

Auslastung der Datenbank
1.54 MB (2 %)

nicht verbundene Zentralen oder Leser (2) [-]

- Büroeingang (CodeLock)
- Programmier / Buchungsleser

Fehler (0) [+] [Aktualisieren](#)

Warnungen (0) [+] [Aktualisieren](#)

Offene Türen (0) [+] [Aktualisieren](#)

Entriegelte oder gesperrte Türen (0) [+]

DIN A3 quer

Türbenutzung (Fallunterscheidung)

Thema:

TCS TürControlSysteme AG
Geschwister-Scholl-Str. 7
39307 Genthin

Autor: Henry Winkelmann
Version: 1A **Seite:** 7 **von:** 21
zuletzt bearbeitet: 19.03.15 09:47:44


Konfiguration

Alarmparameter

keine Alarmtöne (NL)

Antipassback Alarmierung Lautloser Alarm

Aktion



Reaktionen

Letzte Ereignisse

- 18.03.2015 16:09:11 Haupteingang neben AMI
System
Tür dauerhaft offen, Ende
- 18.03.2015 16:09:07 Haupteingang neben AMI **HAUPTALRAM**
System
Tür dauerhaft offen, Alarmstart
- 18.03.2015 16:09:02 Haupteingang neben AMI **VORALRAM**
System
Tür dauerhaft offen, Anfang
- 18.03.2015 16:08:49 Haupteingang neben AMI
Haase Wolfgang, 142001 TV
Eingang

Status während Tür offen

- 5 Gesamtzahl der Benutzer im System: 35
- Anzahl der gespeicherten Ereignisse: 20701
- Zeit der Zentrale: 18.03.2015 16:03:39
- Auslastung der Datenbank: 1.54 MB (2 %)
- nicht verbundene Zentralen oder Leser (2) [-]
- Büroeingang (CodeLock)
- Programmier / Buchungsleser
- Fehler (1) [-]**
- Tür dauerhaft offen, Alarmstart
18.03.2015 16:09:07 Haupteingang neben AMI
- Warnungen (1) [-]**
- Tür dauerhaft offen, Anfang
18.03.2015 16:09:02 Haupteingang neben AMI
- Offene Türen (0) [+]
- Entriegelte oder gesperrte Türen (0) [+]

DIN A3 quer

Türbenutzung (Fallunterscheidung)


Thema:

TCS	TürControlSysteme AG	Autor: Henry Winkelmann
	Geschwister-Scholl-Str. 7	Version: 1A Seite: 8 von: 21
	39307 Genthin	zuletzt bearbeitet: 19.03.15 09:47:44

Konfiguration

Alarmparameter		
keine Alarmtöne (NL)	<input type="checkbox"/>	
Antipassback Alarmierung	<input checked="" type="checkbox"/>	Lautloser Alarm <input type="checkbox"/>

Aktion



Reaktionen

Letzte Ereignisse

- 18.03.2015 16:50:15 Haupteingang neben AMI
System
Tür manuell geschlossen, ohne kontrollierte Verriegelung (Schlüssel oder RE)
- 18.03.2015 16:50:11 Haupteingang neben AMI
System
Tür manuell geöffnet, ohne kontrollierte Entriegelung (Schlüssel oder RE)

ANTIPASSBACK ALRAM

5
Gesamtzahl der Benutzer im System: 35
Anzahl der gespeicherten Ereignisse: 20782
Zeit der Zentrale: 18.03.2015 16:40:25
Auslastung der Datenbank: 1.54 MB (2 %)

nicht verbundene Zentralen oder Leser (2) [-]

- Büroeingang (Codelock)
- Programmier / Buchungsleser

Fehler (1) [-]

- Tür manuell geöffnet, ohne kontrollierte Entrie...
18.03.2015 16:50:11 Haupteingang neben AMI

Warnungen (0) [+]
Offene Türen (0) [+]
Entriegelte oder gesperrte Türen (0) [+]

DIN A3 quer

Türbenutzung (Fallunterscheidung)

Thema:


TCS TürControlSysteme AG
Geschwister-Scholl-Str. 7
39307 Genthin

Autor: Henry Winkelmann
Version: 1A Seite: 9 von: 21
zuletzt bearbeitet: 19.03.15 09:47:44

Konfiguration

Alarmparameter	
keine Alarmtöne (NL) <input checked="" type="checkbox"/>	
Antipassback Alarmierung <input type="checkbox"/>	Lautloser Alarm <input type="checkbox"/>

Aktion



Reaktionen

Letzte Ereignisse

	18.03.2015 16:02:41	Haupteingang neben AMI	
System	Tür manuell verriegelt		
	18.03.2015 16:02:38	Haupteingang neben AMI	
System	Tür manuell entriegelt		

5

- Gesamtzahl der Benutzer im System: 35
- Anzahl der gespeicherten Ereignisse: 20693
- Zeit der Zentrale: 18.03.2015 15:56:45 [Aktualisieren](#)
- Auslastung der Datenbank: 1.54 MB (2 %)

nicht verbundene Zentralen oder Leser (2) [-]

- Büroeingang (Code-lock)
- Programmier / Buchungsleser

Fehler (0) [+] [Aktualisieren](#)

Warnungen (0) [+] [Aktualisieren](#)

Offene Türen (0) [+] [Aktualisieren](#)

Entriegelte oder gesperrte Türen (0) [+] [Aktualisieren](#)


Konfiguration

Alarmparameter

keine Alarmtöne (NL)

Antipasback Alarmierung Lautloser Alarm

Aktion



Reaktionen

Letzte Ereignisse

- 18.03.2015 16:09:11 Haupteingang neben AMI
System
Tür dauerhaft offen, Ende
- 18.03.2015 16:09:07 Haupteingang neben AMI
System
Tür dauerhaft offen, Alarmstart
- 18.03.2015 16:09:02 Haupteingang neben AMI
System
Tür dauerhaft offen, Anfang
- 18.03.2015 16:08:49 Haupteingang neben AMI
Haase Wolfgang, 142001 TV
Eingang

5
Gesamtzahl der Benutzer im System
35

Anzahl der gespeicherten Ereignisse
20701

Zeit der Zentrale [Aktualisieren](#)
18.03.2015 16:03:39

Auslastung der Datenbank
1.54 MB (2 %)

nicht verbundene Zentralen oder Leser (2) [-]

- Büroeingang (CodeLock)
- Programmier / Buchungsleser

Fehler (1) [-] [Aktualisieren](#)

- Tür dauerhaft offen, Alarmstart
18.03.2015 16:09:07 Haupteingang neben AMI

Warnungen (1) [-] [Aktualisieren](#)

- Tür dauerhaft offen, Anfang
18.03.2015 16:09:02 Haupteingang neben AMI

Offene Türen (0) [+] [Aktualisieren](#)

Entriegelte oder gesperrte Türen (0) [+]

Status während Tür offen

Offene Türen (1) [-] [Aktualisieren](#)

- Haupteingang neben AMI

DIN A3 quer

Türbenutzung (Fallunterscheidung)

Thema:

TCS TürControlSysteme AG
Geschwister-Scholl-Str. 7
39307 Genthin

Autor: Henry Winkelmann
Version: 1A **Seite:** 11 **von:** 21
zuletzt bearbeitet: 19.03.15 09:47:44


Konfiguration

Alarmparameter


keine Alarmtöne (NL)

Antipassback Alarmierung Lautloser Alarm

Aktion



Reaktionen



5

Gesamtzahl der Benutzer im System
35

Anzahl der gespeicherten Ereignisse
20689

Zeit der Zentrale [Aktualisieren](#)
18.03.2015 15:53:01

Auslastung der Datenbank
1.54 MB (2 %)

nicht verbundene Zentralen oder Leser (2) [-]

- Büroeingang (Codeclock)
- Programmier / Buchungsleser

Fehler (0) [+] [Aktualisieren](#)

Warnungen (0) [+] [Aktualisieren](#)

Offene Türen (0) [+] [Aktualisieren](#)

Entriegelte oder gesperrte Türen (0) [+]

DIN A3 quer

Türbenutzung (Fallunterscheidung)

Thema:

TCS TürControlSysteme AG
Geschwister-Scholl-Str. 7
39307 Genthin

Autor: Henry Winkelmann
Version: 1A **Seite:** 12 **von:** 21
zuletzt bearbeitet: 19.03.15 09:47:44


Konfiguration

Alarmparameter


keine Alarmtöne (NL)

Antipassback Alarmierung Lautloser Alarm

Aktion



Reaktionen



5

Gesamtzahl der Benutzer im System
35

Anzahl der gespeicherten Ereignisse
20689

Zeit der Zentrale [Aktualisieren](#)
18.03.2015 15:53:01

Auslastung der Datenbank
1.54 MB (2 %)

nicht verbundene Zentralen oder Leser (2) [-]

- Büroeingang (CodeLock)
- Programmier / Buchungsleser

Fehler (0) [+] [Aktualisieren](#)

Warnungen (0) [+] [Aktualisieren](#)

Offene Türen (0) [+] [Aktualisieren](#)

Entriegelte oder gesperrte Türen (0) [+]

DIN A3 quer

Türbenutzung (Fallunterscheidung)

Thema:

TCS TürControlSysteme AG
Geschwister-Scholl-Str. 7
39307 Genthin

Autor: Henry Winkelmann
Version: 1A Seite: 13 von: 21
zuletzt bearbeitet: 19.03.15 09:47:44


Konfiguration

Alarmparameter

keine Alarmtöne (NL)

Antipassback Alarmierung Lautloser Alarm

Aktion



Reaktionen

Letzte Ereignisse

- 18.03.2015 16:09:11 Haupteingang neben AMI
System
Tür dauerhaft offen, Ende
- 18.03.2015 16:09:07 Haupteingang neben AMI **HAUPTALRAM**
System
Tür dauerhaft offen, Alarmstart
- 18.03.2015 16:09:02 Haupteingang neben AMI **VORALRAM**
System
Tür dauerhaft offen, Anfang
- 18.03.2015 16:08:49 Haupteingang neben AMI
Haase Wolfgang, 142001 TV
Eingang

5
Gesamtzahl der Benutzer im System
35

Anzahl der gespeicherten Ereignisse
20701

Zeit der Zentrale [Aktualisieren](#)
18.03.2015 16:03:39

Auslastung der Datenbank
1.54 MB (2 %)

nicht verbundene Zentralen oder Leser (2) [-]

- Büroeingang (CodeLock)
- Programmier / Buchungsleser

Fehler (1) [-] [Aktualisieren](#)

- Tür dauerhaft offen, Alarmstart
18.03.2015 16:09:07 Haupteingang neben AMI

Warnungen (1) [-] [Aktualisieren](#)

- Tür dauerhaft offen, Anfang
18.03.2015 16:09:02 Haupteingang neben AMI

Offene Türen (0) [+]

Entriegelte oder gesperrte Türen (0) [+]

Status während Tür offen

Offene Türen (1) [-] [Aktualisieren](#)

- Haupteingang neben AMI

DIN A3 quer

Türbenutzung (Fallunterscheidung)

Thema:

TCS	TürControlSysteme AG	Autor: Henry Winkelmann	
	Geschwister-Scholl-Str. 7	Version: 1A	Seite: 14 von: 21
	39307 Genthin	zuletzt bearbeitet: 19.03.15 09:47:44	

Konfiguration

keine Alarmtöne (NL)

Antipassback Alarmierung


Lautloser Alarm

Alarmparameter

Aktion

UNZULÄSSIGE Nutzung

A3- AUSGANG



Reaktionen

Letzte Ereignisse

18.03.2015 16:50:15 Haupteingang neben AMI
System
Tür manuell geschlossen, ohne kontrollierte Verriegelung (Schlüssel oder RE)

18.03.2015 16:50:11 Haupteingang neben AMI
System
Tür manuell geöffnet, ohne kontrollierte Entriegelung (Schlüssel oder RE)

ANTIPASSBACK ALRAM

5
Gesamtzahl der Benutzer im System
35
Anzahl der gespeicherten Ereignisse
20782
Zeit der Zentrale
18.03.2015 16:40:25 [Aktualisieren](#)
Auslastung der Datenbank
1.54 MB (2 %)

nicht verbundene Zentralen oder Leser (2) [-]

- Büroeingang (Codelock)
- Programmier / Buchungsleser

Fehler (1) [-] [Aktualisieren](#)

- Tür manuell geöffnet, ohne kontrollierte Entrie...
18.03.2015 16:50:11 Haupteingang neben AMI

Warnungen (0) [+]
[Aktualisieren](#)

Offene Türen (0) [+]
[Aktualisieren](#)

Entriegelte oder gesperrte Türen (0) [+]

DIN A3 quer

Türbenutzung (Fallunterscheidung)

Thema:

TCS TürControlSysteme AG
Geschwister-Scholl-Str. 7
39307 Genthin

Autor: Henry Winkelmann


Version: 1A Seite: 15 von: 21

zuletzt bearbeitet: 19.03.15 09:47:44


Konfiguration

Alarmparameter	
keine Alarmtöne (NL)	<input type="checkbox"/>
Antipassback Alarmierung	<input checked="" type="checkbox"/>
Lautloser Alarm	<input checked="" type="checkbox"/>

Aktion



Reaktionen



5	
	Gesamtzahl der Benutzer im System 35
	Anzahl der gespeicherten Ereignisse 20689
	Zeit der Zentrale 18.03.2015 15:53:01 Aktualisieren
	Auslastung der Datenbank 1.54 MB (2 %)
nicht verbundene Zentralen oder Leser (2) [-]	
<input type="radio"/> Büroeingang (CodeLock)	
<input type="radio"/> Programmier / Buchungsleser	
Fehler (0) [+]	Aktualisieren
Warnungen (0) [+]	Aktualisieren
Offene Türen (0) [+]	Aktualisieren
Entriegelte oder gesperrte Türen (0) [+]	

DIN A3 quer

Türbenutzung (Fallunterscheidung)

Thema:

TCS TürControlSysteme AG
Geschwister-Scholl-Str. 7
39307 Genthin

Autor: Henry Winkelmann
Version: 1A Seite: 16 von: 21
zuletzt bearbeitet: 19.03.15 09:47:44


Konfiguration

Alarmparameter

keine Alarmtöne (NL)

Antipassback Alarmierung Lautloser Alarm

Aktion



Reaktionen

Letzte Ereignisse

- 18.03.2015 16:09:11 Haupteingang neben AMI
System
Tür dauerhaft offen, Ende
- 18.03.2015 16:09:07 Haupteingang neben AMI **HAUPTALRAM**
System
Tür dauerhaft offen, Alarmstart
- 18.03.2015 16:09:02 Haupteingang neben AMI **VORALRAM**
System
Tür dauerhaft offen, Anfang
- 18.03.2015 16:08:49 Haupteingang neben AMI
Haase Wolfgang, 142001 TV
Eingang

5
Gesamtzahl der Benutzer im System
35

Anzahl der gespeicherten Ereignisse
20701

Zeit der Zentrale [Aktualisieren](#)
18.03.2015 16:03:39

Auslastung der Datenbank
1.54 MB (2 %)

nicht verbundene Zentralen oder Leser (2) [-]

- Büroeingang (CodeLock)
- Programmier / Buchungsleser

Fehler (1) [-] [Aktualisieren](#)

- Tür dauerhaft offen, Alarmstart
18.03.2015 16:09:07 Haupteingang neben AMI

Warnungen (1) [-] [Aktualisieren](#)

- Tür dauerhaft offen, Anfang
18.03.2015 16:09:02 Haupteingang neben AMI

Offene Türen (0) [+]

Entriegelte oder gesperrte Türen (0) [+]

Status während Tür offen

Offene Türen (1) [-] [Aktualisieren](#)

- Haupteingang neben AMI

DIN A3 quer

Türbenutzung (Fallunterscheidung)

Thema:

TCS	TürControlSysteme AG	Autor: Henry Winkelmann	
	Geschwister-Scholl-Str. 7	Version: 1A	Seite: 17 von: 21
	39307 Genthin	zuletzt bearbeitet: 19.03.15 09:47:44	


Konfiguration

Alarmparameter

keine Alarmtöne (NL)

Antipassback Alarmierung Lautloser Alarm

Aktion



Reaktionen

Letzte Ereignisse

- 18.03.2015 16:50:15 Haupteingang neben AMI
System
Tür manuell geschlossen, ohne kontrollierte Verriegelung (Schlüssel oder RE)
- 18.03.2015 16:50:11 Haupteingang neben AMI
System
Tür manuell geöffnet, ohne kontrollierte Entriegelung (Schlüssel oder RE)

ANTIPASSBACK ALRAM

5
Gesamtzahl der Benutzer im System: 35
Anzahl der gespeicherten Ereignisse: 20782
Zeit der Zentrale: 18.03.2015 16:40:25
Auslastung der Datenbank: 1.54 MB (2 %)

nicht verbundene Zentralen oder Leser (2) [-]

- Büroeingang (CodeLock)
- Programmier / Buchungsleser

Fehler (1) [-]

- Tür manuell geöffnet, ohne kontrollierte Entrie...
18.03.2015 16:50:11 Haupteingang neben AMI

Warnungen (0) [+]
Offene Türen (0) [+]
Entriegelte oder gesperrte Türen (0) [+]

DIN A3 quer

Türbenutzung (Fallunterscheidung)

Thema:

TCS TürControlSysteme AG
Geschwister-Scholl-Str. 7
39307 Genthin

Autor: Henry Winkelmann
Version: 1A Seite: 18 von: 21
zuletzt bearbeitet: 19.03.15 09:47:44


Konfiguration

Alarmparameter


keine Alarmtöne (NL)

Antipassback Alarmierung Lautloser Alarm

Aktion



Reaktionen



5

Gesamtzahl der Benutzer im System
35

Anzahl der gespeicherten Ereignisse
20689

Zeit der Zentrale [Aktualisieren](#)
18.03.2015 15:53:01

Auslastung der Datenbank
1.54 MB (2 %)

nicht verbundene Zentralen oder Leser (2) [-]

- Büroeingang (CodeLock)
- Programmier / Buchungsleser

Fehler (0) [+] [Aktualisieren](#)

Warnungen (0) [+] [Aktualisieren](#)

Offene Türen (0) [+] [Aktualisieren](#)

Entriegelte oder gesperrte Türen (0) [+]

DIN A3 quer

Türbenutzung (Fallunterscheidung)

Thema:	Autor: Henry Winkelmann	
TCS TürControlSysteme AG Geschwister-Scholl-Str. 7 39307 Genthin	Version: 1A	Seite: 19 von: 21
	zuletzt bearbeitet: 19.03.15 09:47:44	


Konfiguration

Alarmparameter

keine Alarmtöne (NL)

Antipassback Alarmierung Lautloser Alarm

Aktion



Reaktionen

Letzte Ereignisse

- 18.03.2015 16:09:11 Haupteingang neben AMI
System
Tür dauerhaft offen, Ende
- 18.03.2015 16:09:07 Haupteingang neben AMI **HAUPTALRAM**
System
Tür dauerhaft offen, Alarmstart
- 18.03.2015 16:09:02 Haupteingang neben AMI **VORALRAM**
System
Tür dauerhaft offen, Anfang
- 18.03.2015 16:08:49 Haupteingang neben AMI
Haase Wolfgang, 142001 TV
Eingang

System Status

- 5 Gesamtzahl der Benutzer im System
- 35 Anzahl der gespeicherten Ereignisse
- 20701
- Zeit der Zentrale 18.03.2015 16:03:39 [Aktualisieren](#)
- Auslastung der Datenbank 1.54 MB (2 %)

nicht verbundene Zentralen oder Leser (2) [-]

- Büroeingang (CodeLock)
- Programmier / Buchungsleser

Fehler (1) [-] [Aktualisieren](#)

- Tür dauerhaft offen, Alarmstart
18.03.2015 16:09:07 Haupteingang neben AMI

Warnungen (1) [-] [Aktualisieren](#)

- Tür dauerhaft offen, Anfang
18.03.2015 16:09:02 Haupteingang neben AMI

Offene Türen (0) [+] [Aktualisieren](#)

Entriegelte oder gesperrte Türen (0) [+]

Status während Tür offen

Offene Türen (1) [-] [Aktualisieren](#)

- Haupteingang neben AMI

DIN A3 quer


Türbenutzung (Fallunterscheidung)

Konfiguration

Alarmparameter

- keine Alarmtöne (NL)
- Antipassback Alarmierung
- Lautloser Alarm

Aktion



Reaktionen

Letzte Ereignisse

- 18.03.2015 16:50:15 Haupteingang neben AMI
System
Tür manuell geschlossen, ohne kontrollierte Verriegelung (Schlüssel oder RE)
- 18.03.2015 16:50:11 Haupteingang neben AMI
System
Tür manuell geöffnet, ohne kontrollierte Entriegelung (Schlüssel oder RE)

ANTIPASSBACK ALRAM

5

- Gesamtzahl der Benutzer im System: 35
- Anzahl der gespeicherten Ereignisse: 20782
- Zeit der Zentrale: 18.03.2015 16:40:25 [Aktualisieren](#)
- Auslastung der Datenbank: 1.54 MB (2 %) [Aktualisieren](#)

nicht verbundene Zentralen oder Leser (2) [-]

- Büroeingang (CodeLock)
- Programmier / Buchungsleser

Fehler (1) [-] [Aktualisieren](#)

- Tür manuell geöffnet, ohne kontrollierte Entrie...
18.03.2015 16:50:11 Haupteingang neben AMI

Warnungen (0) [+]
Offene Türen (0) [+]
Entriegelte oder gesperrte Türen (0) [+]

DIN A3 quer

Türbenutzung (Fallunterscheidung)

Thema:

TCS TürControlSysteme AG
Geschwister-Scholl-Str. 7
39307 Genthin

Autor: Henry Winkelmann
Version: 1A Seite: 21 von: 21
zuletzt bearbeitet: 19.03.15 09:47:44